

※ 請依題號順序作答，謝謝！

(→在以下兩圖中， $G_1(s)$ ,  $G_2(s)$ ,  $H(s)$ 均為外加之 compensators,  $C(t)$ 為 controlled output,  $G_p(s)$ 為 plant.

(1) 試問 Fig.(a), Fig.(b) 何者不合理？ why?

(2) 請對合理之 Fig. 加以研究：

試問在什麼條件下，可得  $S_{G_p(s)}^{T(s)} = 0$   
(zero sensitivity)

此時 closed-loop transfer function  $T(s) = ?$




Fig. (a)

Fig. (b)

(⇒)(1) 若 plant  $G_p(s)$  含有靠近 jw-axis 之 complex-conjugate poles, 應使用什麼方法來作補償？

(2) 那一種補償方法可作 arbitrary pole-assignment

(3) 若 plant  $G_p(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$

請問有沒有適當的補償方法，使得

closed-loop transfer function  $T(s) = \frac{s+50}{(s+5)(s+10)}$  why?


(4) 何謂 minor-loop 的補償方法？

試畫圖舉例之。


(⇒) 如下圖，已知 plant  $G_p(s) = \frac{140}{s(1+0.2s)(1+0.002s)}$

請設計  $G_c(s) = ?$

使滿足： { bandwidth BW = 40 rad/s  
phase margin  $\phi_m = 45^\circ$



(IV) (1) 請用 root-locus, 以  $A_o$  為參數，判斷下圖之穩定情形。



(2) 設 open-loop transfer function  $K G(s) H(s)$

$$(a) \text{若 } K G(s) H(s) = \frac{K(s^2+1)}{s(s^2+4)} \quad K > 0$$

$$(b) \text{若 } K G(s) H(s) = \frac{K(s^2+4)}{s(s^2+1)} \quad K > 0$$


請分別畫出 root-locus

(5) (1) 下圖為 PLL (phase-locked loop)

試問當 input frequency  $f_i$  發生 step change 時

(a)  $f_o$  進追蹤  $f_i$  之穩定態誤差  $\epsilon_{ss}$  是多少？

(b)  $\theta_o$  進追蹤  $\theta_i$  之穩定態誤差  $\epsilon_{ss}$  是多少？



(2) 假設有一控制系統，經過設計後，得 transfer function of Compensator  $G_c(s)$

$$G_c(s) = \frac{s+8}{s^2+10s+100}$$

請用 OP-Amp (運算放大器) 設計  $G_c(s)$  之電子線路。