


一、醫院病房或旅館客房的熱水供應配管，為使得得到“隨時適溫”的熱水，必須使用複管式配管，即配管內之熱水能俱有循環的方式。複管式又可分為向下式及向上式供應兩種。而下式，熱水供管內發生之空氣流向相反，向上式則管內空氣與熱水流向一致。

由於醫院病房或旅館客房會有數根盤管再由一根橫主管連接，此時管內空氣是否可以適當的排出而不阻礙水流，必須十分重視考慮，全系統的熱水溫度也必須保持一致，給水的水量也必須一致，才不致造成有些地方沒有熱水。

下述某醫院病房的配管圖，請指出如此的設計是否可以達到上述的要求？如果您認為該配管系統固有缺點時，請指出缺點如何改正。(30%)



二、試繪圖說明 AHU 的空調方式與 VAV 的空調方式，並比較列出其優劣。(30%)

三、試繪圖說明現代化的公共廁所設計時，應注意那些事項？請條列說明之。(20%)

四、建築體的壽命長達 60 年~100 年，甚至 100 年以上，可是各項環境控制設備的壽命尚未與建築體同壽，即使建築物構造可以長壽，可是內裝材也同樣未能與其同壽，易言之，在建築物內、外的各種構材、組件、設備各有其不同的壽命，如何做好生命週期的配合 (Life cycle modulation) 是建築永續發展的要項，請問在建築設備的設計上有那些對策，可以符合建築永續發展的需求？(20%)